

Aeroseal – TF/HT

lepidlo na izolácii Aeroflex, bez toluénu, do 150°C

Základné údaje:

Špeciálne lepidlo na lepenie flexibilných izolačných penových materiálov vo forme trubíc a pásov nie len navzájom, ale aj na kovové podklady.

Nanášanie lepidla:

Pred použitím premiešať! Pomocou štetca aplikujeme pravidelný tenký nános náteru na obe zlepované strany. Pri zlepovaní väčších plôch je možné aj nanášanie striekaním.

(2mm tryska, 4 bar tlak). Spoje sa rýchle zlepí a krátko a pevne sa k sebe pritlačí. Počas zlepovania musí byť lepidlo lepkavé, nesmie sa olupovať.

Čas schnutia:

Podľa teploty a pomeru vlhkosti vzduchu medzi 3 a 15 minútami. Zariadenie s tepelným zaťažením môžu byť dané do prevádzky najskôr po 36 hodinách.

Teploty pri spracovaní a pri skladovaní:

Vhodná teplota pri skladovaní a spracovaní by mala byť medzi +15°C a +25°C. Pod +10°C nepoužívať! Nelepíť na horúce alebo studené kanály a potrubie. Nezpracovávať na priamom slnku. Čerstvé spoje, ktoré sú vystavené slnečnému žiareniu, by mala byť pokrytá izolačnou páskou.

R 11-Vysoko horľavý.

S 9 -Uchovávať obal na dobre vetranom mieste.

S 16 -Uchovávať mimo dosah zdrojov zapálenie - zákaz fajčenia.

S 23 -Nevdychujte páry aerosolu.

S 25 -Zamedzte styku s očami.

S 33 -Spravte preventívne opatrenie proti výbojom statickej elektriny.

S 43 -V prípade požiaru použite práškový hasiaci prístroj.

Nikdy nehaste vodou.

Dovozca:

Aeroflex a.s.,

Pražská 298, 250 01, Brandýs n. Labem

Tel.: 326 907 959, Fax: 326 907

288 e-mail: aeroflex@iol.cz

www.aeroflex-as.cz