

Aeroseal – TF

lepidlo na izolaci Aeroflex, bez toluenu, do 105°C

Základní údaje:

Speciální lepidlo na lepení flexibilních izolačních pěnových materiálů ve formě trubic a pásů nejen navzájem, ale i na kovové podklady.

Nanášení lepidla:

Před použitím promíchat! Pomocí štětce aplikujeme pravidelný tenký nános nátěru na obě slepované strany. Při slepování větších ploch je možné i nanášení stříkáním. (2mm tryska, 4 bar tlak). Spojí se rychle slepí a krátce a pevně se k sobě přitlačí. Počas slepování musí být lepidlo lepkavé, nesmí se olupovat.

Čas schnutí:

Podle teploty a poměru vlhkosti vzduchu mezi 3 a 15 minutami. Zařízení s tepelným zatížením mohou být dané do provozu nejdříve po 36 hodinách.

Teploty při zpracování a při skladování:

Vhodná teplota při skladování a zpracování by měla být mezi +15°C a +25°C. Pod +10°C nepoužívat! Nelepí na horké anebo studené kanály a potrubí. Nezpracovávat na přímém slunci. Čerstvé spoje, které jsou vystavené slunečnímu záření, by měly být pokryté izolační páskou.

R 11-Vysoce hořlavý.

S 9 -Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

S 16 -Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření.

S 23 -Nevdechujte páry aerosolu.

S 25 -Zamezte styku s očima.

S 33 -Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

S 43 -V případě požáru použijte práškový hasicí přístroj.

Nikdy nehaste vodou.

Dovozce:

Aeroflex a.s.,

Pražská 298, 250 01, Brandýs n. Labem

Tel.: 326 907 959, Fax: 326 907 288

e-mail: aeroflex@iol.cz

www.aeroflex-as.cz